


Перечень основных деталей и узлов машины ручной электрической плоскошлифовальной МПШ-2

Утверждаю
Начальник ОТО
_____ Козлов П.А.
«___» _____ 20__ г.



Исполнитель:
Зам. Начальника ОТО _____ Клёцкин А.В.

Перечень основных деталей и узлов
машины ручной электрической плоскошлифовальной
МПШ-2

Поз.	Наименование	Кол.
1	Сетевой шнур L=2 м, 2х0,75	1
2	Защитная трубка	1
3	Конденсатор 275V, 0,22 µF	1
4	Винт 4х12 саморез	1
5	Пластина прижимная	1
6	Клеммник	1
7	Клавиша выключателя	1
8	Выключатель 6А 250V	1
9	Плата регулировки оборотов	1
10	Щеткодержатель	2
11	Щетка 4,8х6,3х10,4	2
12	Полуручка левая	1
13	Полуручка правая	1
14	Винт 4х15 саморез	7
15	Кольцо резиновое 32-2,5	1
16	Пылесборник в сборе	1
16.1	пылесборник	1
16.2	крышка пылесборника	1
17	Статор	1
18	Подшипник 607Z	1
19	Якорь	1
20	Подшипник 6000 RS	1
21	Шайба 0,5х10,2х15	1
22	Крыльчатка	1

Поз.	Наименование	Кол.
23	Шайба 1х10,2х20	1
24	Балансир	1
25	Фланец металлический	1
26	Эксцентрик	1
27	Шайба 0,5х15,2х26	1
28	Подшипник 6002 RS	1
29	Винт М5х10	1
30	Шайба 5	1
31	Шайба пружинная 5	1
32	Винт М5х12	4
33	Шайба 5	4
34	Шайба пружинная 5	4
ЗИП		
35	Платформа в сборе дельтовидная 80х105х100	1
36	Платформа в сборе круглая Ø 125	1
37	Платформа в сборе прямоугольная 187х90	1
38	Шлифовальный лист Р80 прямоугольный 187х90	3
39	Шлифовальный лист Р80 дельтовидный 80х105х100	3
40	Шлифовальный лист Р80 круглый Ø 125	3
41	Щетка 4,8х6,3х10,4	2